

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)
664003 г. Иркутск, ул. Красноармейская 15
Тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49
E-mail: mailbox@emercom.intel.ru
<http://emercom.intel.ru>

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

665717 г. Братск ул. Обручева 45 тел. 49-50-40 тел. доверия 8(3952)39-99-99
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

**Акт № _____
обследования**

«23» декабря 2014 года

г. Братск
(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

Хохлова Вера Васильевна государственный инспектор г. Братска и
Братского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
обследование)

в период с 12 ч. 00 мин. «23» декабря 2014 г. по 14 ч. 00 мин.

«23» декабря 2014 г. проведено обследование документов, объекта заявителя
на территории, в зданиях и сооружениях государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Братский промышленный техникум»

(наименование объекта юридического лица или
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город
Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева, 13/15

при обследовании совместно с заместителем директора по АХД ГБПОУ БПромТ
Баляковой Ниной Ивановной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

На территории образовательного учреждения по адресу: г. Братск, ж.р. Энергетик,
ул. Погодаева, 13/13 расположено 3 отдельностоящих здания:
1. учебный корпус с пристройкой 3-хэтажный, выполнен из кирпича, общей
площадью 2471,3 кв.м. Кровля шиферная по деревянным стропилам. По
периметру здания расположен подвальный этаж, в котором расположен
тренажерный зал, помещение теплопункта и водомерного узла, помещение

вентиляционной камеры, тир с подсобными помещениями, кладовые. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф4.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

2. Общежитие 5-тиэтажное, размером в плане 55,0х15,07 м, выполнено из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф1.2; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

3. Производственные мастерские одноэтажные, размером в плане 16,0 х 61,4м, выполнены из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, в мастерской производства сварочных работ механическая, отопление центральное водяное. Имеется бокс для автотранспорта. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф5.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями. Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не выведен дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (общежития), Ф4.1(учебные заведения);	Основание: Ст. 6, Ст. 83 ч. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:
2.	Планы эвакуации не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, не обеспечена подсветка планов эвакуации аварийными источниками электроснабжения.	Основание: Ст. 6, ст. 53, Ст. 151Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п.7 ГОСТ 12.4.026-2001 п. 6.1.4
3.	Декларация пожарной безопасности в отношении ГБПОУ БПромТ не разработана вновь, в связи с переименованием	Основание: Ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:

	учреждения и изменением нормативных документов по пожарной безопасности.	
4.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (здание и помещения мастерских, учебные гаражи, насосная).	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 20
5.	Не установлены сертифицированные противопожарные двери (с пределом огнестойкости не менее EI30, отделяющие помещение тренажерного зала (ФЗ.6) устроенного в подвальном этаже учебного корпуса, от открытой лестницы (тип 2) и помещений подвального этажа,	Основание: Ст. 6, ст. 88, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности СНиП 21-01-97* п. 7.4
6.	Не предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре из коридора подвального этажа.	Основание: Ст. 6, Ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: СНиП 21-01-97* п. 6.7*, СНиП 41-01-2003 п.4, взамен СНиП 2.04.05-91 п. 8.2 б), и).
7.	Не установлена электрозадвижка на обводной линии водомерного узла с управлением от кнопок, установленных у каждого пожарного крана в здании учебного корпуса.	Основание: Ст. 6, ст. 86, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; СНиП 2.04.01-85*, п.11.7
8.	Не установлена электрозадвижка на обводной линии водомерного узла с управлением от кнопок, установленных у каждого пожарного крана в здании общежития.	Основание: Ст. 6, ст. 86, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; СНиП 2.04.01-85*, п.11.7
9.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания общежития, учебного корпуса.	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 24.
10.	Установлен дверной блок в противопожарной перегородке между мастерскими производства столярных и электросварочных работ.	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 33.
11.	Лестничные клетки на 1-м этаже	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-

	общезития не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18
12.	Двери лестничных клеток общезития не имеют уплотнений в притворах.	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18
13.	Тамбур лестничной площадки эвакуационного выхода из подвального этажа наружу, не имеет внутренней двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах (на отметке подвального этажа в лестничной клетке установлен ВПК-1).	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 33.

С Актом обследования ознакомлен:

Иванов Валерий Георгиевич, директор ГБПОУ БПромТ


(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 23 » декабря 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Иванов В.Г.



(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« 23 » декабря 20 14 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор
г. Братска и Братского района
по пожарному надзору
Хохлова В.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 23 » декабря 2014 г.

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)
664003 г. Иркутск, ул. Красноармейская 15
Тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49
E-mail: mailbox@emercom.intel.ru
<http://emercom.intel.ru>

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)
665717 г. Братск ул. Обручева 45 тел. 49-50-40 тел. доверия 8(3952)39-99-99
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

**Акт № _____
обследования**

«23» декабря 2014 года

г. Братск
(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

Хохлова Вера Васильевна государственный инспектор г. Братска и
Братского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
обследование)

в период с 12 ч. 00 мин. «23» декабря 2014 г. по 14 ч. 00 мин.

«23» декабря 2014 г. проведено обследование документов, объекта заявителя
на территории, в зданиях и сооружениях государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Братский промышленный техникум»

(наименование объекта юридического лица или
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город
Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева, 13/15

при обследовании совместно с заместителем директора по АХД ГБПОУ БПромТ
Баляковой Ниной Ивановной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

На территории образовательного учреждения по адресу: г. Братск, ж.р. Энергетик,
ул. Погодаева, 13/13 расположено 3 отдельностоящих здания:
1. учебный корпус с пристройкой 3-этажный, выполнен из кирпича, общей
площадью 2471,3 кв.м. Кровля шиферная по деревянным стропилам. По
периметру здания расположен подвальный этаж, в котором расположен
тренажерный зал, помещение тепlopункта и водомерного узла, помещение

вентиляционной камеры, тир с подсобными помещениями, кладовые. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф4.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

2. Общежитие 5-тиэтажное, размером в плане 55,0x15,07 м, выполнено из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф1.2; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

3. Производственные мастерские одноэтажные, размером в плане 16,0 x 61,4м, выполнены из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, в мастерской производства сварочных работ механическая, отопление центральное водяное. Имеется бокс для автотранспорта. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф5.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями. Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не выведен дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (общежития), Ф4.1(учебные заведения);	Основание: Ст. 6, Ст. 83 ч. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:
2.	Планы эвакуации не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, не обеспечена подсветка планов эвакуации аварийными источниками электроснабжения.	Основание: Ст. 6, ст. 53, Ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п.7 ГОСТ 12.4.026-2001 п. 6.1.4
3.	Декларация пожарной безопасности в отношении ГБПОУ БПромТ не разработана вновь, в связи с переименованием	Основание: Ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:

	учреждения и изменением нормативных документов по пожарной безопасности.	
4.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (здание и помещения мастерских, учебные гаражи, насосная).	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 20
5.	Не установлены сертифицированные противопожарные двери (с пределом огнестойкости не менее EI30, отделяющие помещение тренажерного зала (ФЗ.6) устроенного в подвальном этаже учебного корпуса, от открытой лестницы (тип 2) и помещений подвального этажа,	Основание: Ст. 6, ст. 88, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности СНиП 21-01-97* п. 7.4
6.	Не предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре из коридора подвального этажа.	Основание: Ст. 6, Ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; СНиП 21-01-97* п. 6.7*, СНиП 41-01-2003 п.4, взамен СНиП 2.04.05-91 п. 8.2 б), и).
7.	Не установлена электродвигка на обводной линии водомерного узла с управлением от кнопок, установленных у каждого пожарного крана в здании учебного корпуса.	Основание: Ст. 6, ст. 86, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; СНиП 2.04.01-85*, п.11.7
8.	Не установлена электродвигка на обводной линии водомерного узла с управлением от кнопок, установленных у каждого пожарного крана в здании общежития.	Основание: Ст. 6, ст. 86, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; СНиП 2.04.01-85*, п.11.7
9.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания общежития, учебного корпуса.	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 24.
10.	Установлен дверной блок в противопожарной перегородке между мастерскими производства столярных и электросварочных работ.	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 33.
11.	Лестничные клетки на 1-м этаже	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-

	общезития не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18
12.	Двери лестничных клеток общезития не имеют уплотнений в притворах.	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18
13.	Тамбур лестничной площадки эвакуационного выхода из подвального этажа наружу, не имеет внутренней двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах (на отметке подвального этажа в лестничной клетке установлен ВПК-1).	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 33.

С Актом обследования ознакомлен:

Иванов Валерий Георгиевич, директор ГБПОУ БПромТ

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 23 » декабря 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Иванов В.Г.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« 23 » декабря 20 14 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор
г. Братска и Братского района
по пожарному надзору
Хохлова В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 23 » декабря 2014 г.

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области

Отдел надзорной деятельности по г. Братску и Братскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Братск

(место составления акта)

“ 24 ” декабря 20 14 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 855

665712, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун,

“ 24 ” декабря 20 14 г. по адресу: ул.Хабарова, 28; ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, 13/15.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 855 от 17.11.2014г. Мироманова Владимира Александровича
Заместителя главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по
пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

государственного бюджетного образовательного учреждения Иркутской области «Братский
промышленный техникум» (ГБПОУ БПромТ) с целью исполнения ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок на 2014г.

(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП)

Дата и время проведения проверки: « 11 » декабря 20 14 г., с 10 ч. 00 мин. по 16
ч. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин.

« 12 » декабря 20 14 г., с 10 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.
Продолжительность 04 час. 00 мин.

« 24 » декабря 20 14 г., с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.
Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 10 час.00 мин.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Братску и Братскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при
проведении выездной проверки)* юридическое лицо – ГБПОУ БПромТ, 25.11.2014 в 11 час.
15 мин.

(фамилия, имя, отчество, должность (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
 Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Хохлова Вера Васильевна, государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору

(Ф.И.О., должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Балякова Нина Ивановна, зам директора по АХД, инженера по ОТ и ТБ Стечишин Сергей Михайлович (Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должн. лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

По результатам мероприятия по надзору (контролю) установлено, что на территории образовательного учреждения по адресу : г. Братск, ж.р. Падун расположено два здания:

1. комплекс зданий, состоящий из административного здания, учебного корпуса, общежития, соединенных теплыми переходами. Здания выполнены из железобетонных панелей, 4-х этажные, размером плане 43,4 x 13,1м; 35,1x13,0м; 25,1x19,4м; 67,4 x 19,2 м. Общежитие 5-тиэтажное, разм. в плане 36,1x14,4 м. Кровля плоская, покрыта мягким рулонным ковром. Освещение электрическое, вентиляция естественная, в помещении кухни механическая, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф4.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

2. здание учебного гаража - ангара одноэтажное, металлическое, размером в плане _____ м, освещение электрическое, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-4. Конструктивная пожарная опасность – С3, функциональная пожарная опасность здания – Ф5.2;

На территории образовательного учреждения по адресу: г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, 13/13 расположено 3 отдельностоящих здания:

1. учебный корпус с пристройкой 3-хэтажный, выполнен из кирпича, разм. в плане кровля шиферная по деревянным стропилам. По периметру здания расположен цокольный этаж, в котором расположен тренажерный зал, помещение тепловыделителя и водомерного узла, помещение вентиляционной камеры, тир с подсобными помещениями, кладовые. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф4.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

2. Общежитие 5-тиэтажное, размером в плане 55,0x15,0 м, выполнено из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф1.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

3. Производственные мастерские одноэтажные, размером в плане 16,0 x 61,4м, выполнены из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2.

Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф5.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями. Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

В ходе проведения проверки выявлены: нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами / факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) *(ненужное зачеркнуть)*:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Общие			
1.	Не выведен дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (общеежития), Ф4.1(учебные заведения);	Основание: Ст. 6, Ст. 83 ч. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,
2	Планы эвакуации не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, не обеспечена подсветка планов эвакуации аварийными источниками электроснабжения.	Основание: Ст. 6, ст. 53, Ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п.7 ГОСТ 12.4.026-2001 п. 6.1.4	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,
3	Декларация пожарной безопасности в отношении ГБПОУ БПромТ не разработана вновь, в связи с переименованием учреждения и изменением нормативных документов по пожарной безопасности.	Основание: Ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,
4	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,

	класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (здание и помещения мастерских, учебные гаражи, насосная).	режиме» п. 20	
Ул. Хабарова, 28			
5	Лестничная клетка на 1-м этаже правого крыла общежития не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
6	Лестничная клетка на 4-м этаже административного корпуса не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (установлена металлическая дверь).	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
7	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений кровли здания общежития.	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 24.	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
8	Крыльцо и лестница запасного эвакуационного выхода правого крыла административного корпуса не имеют ограждений.	Основание: Ст. 6, ст. 53, Ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: СНиП 31-06-2009 п. 5.5	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
9	У крыльца эвакуационного выхода из помещений спортзала отсутствуют нижние ступени.	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 89, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,

		Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390,п. 33.	инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
Ул. Погодаева, 13/15			
10	Не установлены сертифицированные противопожарные двери (с пределом огнестойкости не менее EI30, отделяющие помещение тренажерного зала (ФЗ.6) устроенного в подвальном этаже учебного корпуса, от открытой лестницы (тип 2) и помещений подвального этажа,	Основание: Ст. 6, ст. 88, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности СНиП 21-01-97* п. 7.4	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,
11	Не предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре из коридора подвального этажа.	Основание: Ст. 6, Ст. 151Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: СНиП 21-01-97* п. 6.7*, СНиП 41-01-2003 п.4, взамен СНиП 2.04.05-91 п. 8.2 б), и).	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,
12	Не установлена электродвигка на обводной линии водомерного узла с управлением от кнопок, установленных у каждого пожарного крана в здании учебного корпуса.	Основание: Ст. 6, ст. 86, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ; СНиП 2.04.01-85*, п.11.7	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,
13	Не установлена электродвигка на обводной линии водомерного узла с управлением от кнопок, установленных у каждого пожарного крана в здании общежития.	Основание: Ст. 6, ст. 86, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ; СНиП 2.04.01-85*, п.11.7	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич,
14	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания общежития, учебного корпуса.	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390,п. 24.	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
15	Установлен дверной блок в противопожарной перегородке между мастерскими производства столярных и электросварочных работ.	Основание: Ст. 6, ст. 90, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390,п. 33.	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ

			Стечишин Сергей Михайлович
16	Лестничные клетки на 1-м этаже общежития не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
17	Двери лестничных клеток общежития не имеют уплотнений в притворах.	Основание: Ст. 6, с. 53, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.23д) СНиП 21-01-97* п. 6.18	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович
18	Тамбур лестничной площадки эвакуационного выхода из подвального этажа наружу, не имеет внутренней двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах (на отметке подвального этажа в лестничной клетке установлен ВПК-1).	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, п. 33.	Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич, инженер по ОТ и ТБ ГБПОУ БПромТ Стечишин Сергей Михайлович

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы (копии):

Распоряжение № 855 от 17.11.2014г; Предписание № 85/1/1 от 25.12.2014г; Приказ № 146/14-0 от 24.11.2014г; Квалификационное удостоверение № 149206 от 04.12.2014г; Приказ №

64/14-0 от 24.06.2014г; Приказ № 79/14-0 от 01.09.2014г; Приказ № 86/14-0 от 01.09.2014г; Приказ № 85/14-0 от 01.09.2014г; Инструкция о пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ИОТ-001-2014 от 26.10.2014г; Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре ИОТ-006-2014 от 10.01.2014г; Порядок действий при пожаре от 27.01.2014г; Приемосдаточный акт № 5 на выполнение огнезащитных работ 07.05.2010г; Приемосдаточный акт № 6 на выполнение огнезащитных работ 10.08.2012г; Акт проверки работоспособности средств пожарной автоматики по ул. Хабарова, 28 от 27.11.2014г; Акт проверки работоспособности средств пожарной автоматики по ул. Погодаева, 13/15 от 27.11.2014г; Акт проверки ВПК по ул. Хабарова, 28 от 25.09.2014г; Акт проверки ВПК по ул. Погодаева, 13/15 от 25.09.2014г; Акт практической отработки плана эвакуации на случай пожара в общежитии 08.10.2014; Акт практической отработки плана эвакуации на случай пожара в учебном корпусе № 1 08.10.2014; Акт практической отработки плана эвакуации на случай пожара в общежитии 08.10.2014; Акт практической отработки плана эвакуации на случай пожара в учебном корпусе № 2 08.10.2014; Распоряжение № 494/и от 15.04.2014г; Устав 2014; Выписка из ЕГРЮЛ № 529 от 28.05.2014; Распоряжение о приеме на работу № 334-мр-п от 08.10.2013г; Свидетельство о постановке на учет 16.10.2013г, серия 38 № 003486464; Технический паспорт на строение № 28 стр.1 по ул. Хабарова (производственно-учебное); Технический паспорт на строение № 28 стр.2 по ул. Хабарова (общежитие);

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Место личной печати (М.Л.П)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Иванов Валерий Георгиевич, директор ГБПОУ БПромТ

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” декабря 20 14 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

« _____ » _____ 20__ г.